




Notas:

*VR1: Ajusta voltaje de Flotacion

*VR2: Ajusta Corriente

Corrección!

1. D? = 1N4148 sobre R26

2. R? = 1.5K- 1/4W

3. C? = 10uF/ 35V

Ajustes

1. Duplicar Corriente: R21 = 15K

2. Rampa de carga mas suave: C3 = 47uF

RECOMENDACION:

Para mejor funcionamiento utilice transformadores serie LITE.

Megatone
Electronics

CABLEADO Cargador Lite 115Vac V1.0

ASISTENCIA

Moca: 809-578-5556
Santiago: 809-276-4200
Pto. Pta.: 809-261-5556
Sto. Dgo: 809-682-0971
E-mail: soporte@megatonerd.com